



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБОУ «КМК»

/И.Г. Иванова/

2024 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус
1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, д. 18а
1.3. Сведения о размещении объекта:
- кадастровый номер здания 42:20:0102046:1701, расположено в пределах земельного участка с кадастровым номером 42:20:0102046:73,
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 5039,90 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка – да, 3600,00 кв. м
1.4. Год постройки здания 1974, дата последнего капитального ремонта – нет
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – 2024 – 2025 гг, капитальный – не запланирован
Сведения об организации, расположенной на объекте:
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУЗБАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБОУ «КМК»)
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 10
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: региональная
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Кузбасса
1.12. Адрес вышестоящей организации: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. (3842) +7 (3842) 36-42-84, адрес электронной почты: depart@kuzdrav.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

2.8. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется	
2.	Пандус (наружной лестницы, крыльца)	имеется	
3.	Достаточная ширина дверных проемов	имеется	
4.	Звонок на входной двери для вызова сотрудника	имеется	
5.	Система информационного оповещения для лиц с нарушениями слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло)	отсутствует	Запланировано на 2024-2025 год
6.	Доступная туалетная комната для инвалидов, в том числе пространство для размещения кресла-коляски	имеется	
7.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Запланировано на 2024 год
8.	Наличие обученных сотрудников для работы с разными категориями инвалидом	имеется	
9.	Обеспечение предоставленных услуг тьютора	отсутствует	Срок до 2025 года (по мере необходимости)
10.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует	Запланировано на 2024-2025 год

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка наземного транспорта «Кузбасскомплект»:

- автобусы №№ 23, 51, 54, 57, 156, 164, 180
- маршрутное такси №№ 11, 26, 28, 40, 61, 64
- трамвай №№ 3, 10

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров
- 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично всем

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	не нуждается

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий - ТР, капитальный - КР); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2024 – 2025 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В – доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется согласование с надзорными органами в сфере проектирования, строительства и архитектуры, согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта, а также проведение технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения"

- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам"