

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «КМК»

\_\_\_\_\_/И.Г. Иванова/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

1.1 . Наименование (вид) объекта: учебный корпус

1.2. Адрес объекта: 652470 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск,  
ул. Ленина, д. 18а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- кадастровый номер здания 42:20:0102046:1701, расположено в пределах земельного участка с кадастровым номером 42:20:0102046:73,

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 5039,90 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка – да, 3600,00 кв. м

1.4. Год постройки здания 1974, дата последнего капитального ремонта – нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – 2025 – 2026 гг., капитальный – не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУЗБАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «КМК»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 10

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Кузбасса

1.12. Адрес вышестоящей организации: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. +7 (3842) 36-42-84, адрес электронной почты: depart@kuzdrav.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 677

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 2.8. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствие	
2.	Пандус (наружной лестницы, крыльца)	отсутствие	
3.	Достаточная ширина дверных проемов	отсутствие	
4.	Звонок на входной двери для вызова сотрудника	отсутствие	
5.	Система информационного оповещения для лиц с нарушениями слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло)	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год
6.	Доступная туалетная комната для инвалидов, в том числе пространство для размещения кресла-коляски	отсутствие	
7.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Запланировано на 2025 год
8.	Наличие обученных сотрудников для работы с разными категориями инвалидов	отсутствие	
9.	Обеспечение предоставленных услуг тьютора	отсутствует	Срок до 2025 года (по мере необходимости)
10.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка наземного транспорта «Кузбасскомплект»:

- автобусы №№ 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 25.

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 100 метров

3.2.2. время движения (пешком) 2 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

\*\* Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично всем

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	ТР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	ТР

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий - ТР, капитальный - КР); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2025 – 2026 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В – доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется согласование с надзорными органами в сфере проектирования, строительства и архитектуры, согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта, а также проведение технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения"

- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам"

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «КМК»

\_\_\_\_\_/И.Г. Иванова/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

1.1 . Наименование (вид) объекта: учебный корпус

1.2. Адрес объекта: 652600 Кемеровская область, г Белово, ул Юности, д 19, пом 5.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- кадастровый номер здания 42:21:0108008:218, расположено в пределах земельного участка с кадастровым номером 42:21:0108008:5,

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 6840,60 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка – да, 3054,00 кв. м

1.4. Год постройки здания 1964, дата последнего капитального ремонта – нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – 2025 – 2026 гг, капитальный – не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУЗБАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «КМК»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 10

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Кузбасса

1.12. Адрес вышестоящей организации: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. +7 (3842) 36-42-84, адрес электронной почты: depart@kuzdrav.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 2.8. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется	
2.	Пандус (наружной лестницы, крыльца)	имеется	
3.	Достаточная ширина дверных проемов	имеется	
4.	Звонок на входной двери для вызова сотрудника	имеется	
5.	Система информационного оповещения для лиц с нарушениями слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло)	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год
6.	Доступная туалетная комната для инвалидов, в том числе пространство для размещения кресла-коляски	имеется	
7.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Запланировано на 2025 год
8.	Наличие обученных сотрудников для работы с разными категориями инвалидом	имеется	
9.	Обеспечение предоставленных услуг тьютора	отсутствует	Срок до 2026 года (по мере необходимости)
10.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка наземного транспорта «Кинотеатр Рубин»:

- автобусы №№ 1, 10, 108, 111

- маршрутное такси №№ 26т, 108т, 120т

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А", "Б", "ДУ", "ВНД" («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

**3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** объект доступен частично всем

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	не нуждается

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий - ТР, капитальный - КР); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2025 – 2026 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В – доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется согласование с надзорными органами в сфере проектирования, строительства и архитектуры, согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта, а также проведение технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения"
- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам"

УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель учреждения

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Учебный корпус
- 1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 10
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 6474,20 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 2880,00 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1966, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2025, капитального -
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) : Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУЗБАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «КМК»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 10
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство Здравоохранения Кузбасса
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 650064, г. Кемерово, пр. Советский 58, тел. +7 (3842) 36-42-84, адрес электронной почты depart@kuzdrav.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте  
(по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.

проживанием, на дому, дистанционно) на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 2300

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка наземного транспорта «Островского»: автобусы №№23,40,51,54,57,64, 156,164, 180, 226, 228; троллебус №10; трамваи №№ 3, 10.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту да

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать высокий бордюр)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <\*>

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»



### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично всем

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	<b>Все зоны и участки</b>	Не нуждается

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2025-2026

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения»
- СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам»

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «КМК»

\_\_\_\_\_/И.Г. Иванова/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 . Наименование (вид) объекта: учебный корпус
  - 1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Зварыгина, д. 6.
  - 1.3. Сведения о размещении объекта:
    - кадастровый номер здания 42:26:0401001:1786, расположено в пределах земельного участка с кадастровым номером 42:26:0401001:1360,
    - отдельно стоящее здание 5 этажей, 4924,10 кв. м,
    - наличие земельного участка – да, 4064,00 кв. м
  - 1.4. Год постройки здания 1964, дата последнего капитального ремонта – нет
  - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – 2025 – 2026 гг.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУЗБАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «КМК»)
  - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 10
  - 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
  - 1.9. Форма собственности: государственная
  - 1.10. Территориальная принадлежность: региональная
  - 1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Кузбасса
  - 1.12. Адрес вышестоящей организации: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. +7 (3842) 36-42-84, адрес электронной почты: depart@kuzdrav.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 480 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 2.8. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует	
2.	Пандус (наружной лестницы, крыльца)	имеется	
3.	Достаточная ширина дверных проемов	имеется	
4.	Звонок на входной двери для вызова сотрудника	имеется	
5.	Система информационного оповещения для лиц с нарушениями слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло)	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год
6.	Доступная туалетная комната для инвалидов, в том числе пространство для размещения кресла-коляски	имеется	
7.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Запланировано на 2025 год
8.	Наличие обученных сотрудников для работы с разными категориями инвалидов	имеется	
9.	Обеспечение предоставленных услуг тьютора	отсутствует	Срок до 2026 года (по мере необходимости)
10.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка наземного транспорта «Медицинское училище»:

- маршрутное такси № 2, 10,11, 15, 20, 119,130, 140

- троллейбус №№ 1, 2, 3, 4

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 87 метров

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые со звуковой сигнализацией таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично всем

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается
8	Все зоны и участки	не нуждается

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий - ТР, капитальный - КР); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

### 4.2. Период проведения работ: 2025 – 2026 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В – доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется согласование с надзорными органами в сфере проектирования, строительства и архитектуры, согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта, а также проведение технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения"

- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам"

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «КМК»

\_\_\_\_\_/И.Г. Иванова/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 . Наименование (вид) объекта: учебный корпус  
1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, д. 39.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- кадастровый номер помещения 42:21:0108008:218 на 1 этаже 5 этажного дома;  
Площадь помещения: \_\_\_\_\_ 608,90 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1982, дата последнего капитального ремонта – нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – 2025 – 2026 гг,  
капитальный – не запланирован  
Сведения об организации, расположенной на объекте:  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«КУЗБАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «КМК»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Кемеровская область, г. Кемерово,  
ул. Николая Островского, д. 10  
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
1.9. Форма собственности: государственная  
1.10. Территориальная принадлежность: региональная  
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Кузбасса  
1.12. Адрес вышестоящей организации: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел.  
(3842) +7 (3842) 36-42-84, адрес электронной почты: depart@kuzdrav.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование  
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

**2.8. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и**

**имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется	
2.	Пандус (наружной лестницы, крыльца)	имеется	
3.	Достаточная ширина дверных проемов	имеется	
4.	Звонок на входной двери для вызова сотрудника	имеется	
5.	Система информационного оповещения для лиц с нарушениями слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло)	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год
6.	Доступная туалетная комната для инвалидов, в том числе пространство для размещения кресла-коляски	имеется	
7.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Запланировано на 2025 год
8.	Наличие обученных сотрудников для работы с разными категориями инвалидов	имеется	
9.	Обеспечение предоставленных услуг тьютора	отсутствует	Срок до 2026 года (по мере необходимости)
10.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год

**3. Состояние доступности объекта****3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

Остановка наземного транспорта «УЖКХ»:

- автобусы №№ 2, 15

**3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \***

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А", "Б", "ДУ", "ВНД" («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично всем

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	не нуждается

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий - ТР, капитальный - КР); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

### 4.2. Период проведения работ: 2025 – 2026 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В – доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется согласование с надзорными органами в сфере проектирования, строительства и архитектуры, согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта, а также проведение технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения"
- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам"



УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «КМК»

\_\_\_\_\_/И.Г. Иванова/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: учебный корпус

1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Кузнецова, д. 33.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- кадастровый номер здания 42:30:0302059:473, расположено в пределах земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302059:13,

- отдельно стоящее здание 5 этажей, 8095,00 кв. м,

- наличие земельного участка – да, 4993,00 кв. м

1.4. Год постройки здания 1963, дата последнего капитального ремонта – нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – 2025 – 2026 гг, капитальный – не запланирован

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУЗБАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «КМК»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 10

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: региональная

1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Кузбасса

1.12. Адрес вышестоящей организации: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. +7 (3842) 36-42-84, адрес электронной почты: depart@kuzdrav.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1. Сфера деятельности: образование

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 2.8. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется	
2.	Пандус (наружной лестницы, крыльца)	имеется	
3.	Достаточная ширина дверных проемов	имеется	
4.	Звонок на входной двери для вызова сотрудника	имеется	
5.	Система информационного оповещения для лиц с нарушениями слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло)	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год
6.	Доступная туалетная комната для инвалидов, в том числе пространство для размещения кресла-коляски	имеется	
7.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Запланировано на 2025 год
8.	Наличие обученных сотрудников для работы с разными категориями инвалидов	имеется	
9.	Обеспечение предоставленных услуг тьютора	отсутствует	Срок до 2026 года (по мере необходимости)
10.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка наземного транспорта «Горбольница №2»:

- автобусы №№ 56, 60, 70, 155

- трамвай №№ 5, 6, 8

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А", "Б", "ДУ", "ВНД" («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо

услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно; доступность не организована).

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично всем

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	не нуждается

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий - ТР, капитальный - КР); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2025 - 2026 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В - доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется согласование с надзорными органами в сфере проектирования, строительства и архитектуры, согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта, а также проведение технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения"
- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам"

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «КМК»

\_\_\_\_\_/И.Г. Иванова/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 . Наименование (вид) объекта: учебный корпус  
1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, г. Прокопьевск, ул. Институтская, д. 40.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- кадастровые номера помещений 42:32:0101001:1784, 42:32:0101001:1647, расположены в пределах земельного участка с кадастровым номером 42:32:0103015:3,  
- отдельно стоящее здание 5 этажей, 5935,50 кв. м,  
- наличие земельного участка – да, 5186,00 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1972, дата последнего капитального ремонта – нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – 2025 – 2026 гг, капитальный – не запланирован  
Сведения об организации, расположенной на объекте:  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «КУЗБАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «КМК»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 10  
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
1.9. Форма собственности: государственная  
1.10. Территориальная принадлежность: региональная  
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Кузбасса  
1.12. Адрес вышестоящей организации: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел. +7 (3842) 36-43-66, адрес электронной почты: [depart@kuzdrav.ru](mailto:depart@kuzdrav.ru)

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование  
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 1000  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

## 2.8. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	отсутствует	
2.	Пандус (наружной лестницы, крыльца)	отсутствует	
3.	Достаточная ширина дверных проемов	имеется	
4.	Звонок на входной двери для вызова сотрудника	отсутствует	
5.	Система информационного оповещения для лиц с нарушениями слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло)	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год
6.	Доступная туалетная комната для инвалидов, в том числе пространство для размещения кресла-коляски	отсутствует	
7.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Запланировано на 2025год
8.	Наличие обученных сотрудников для работы с разными категориями инвалидов	отсутствует	
9.	Обеспечение предоставленных услуг тьютора	отсутствует	Срок до 2026года (по мере необходимости)
10.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка наземного транспорта «Горнотехнический колледж»:

- автобусы №115
- маршрутное такси №31, 50
- трамвай № 5

### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 метров
- 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
- 3.2.4. Перекрестки: регулируемые
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо

услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично всем

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	не нуждается

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий - ТР, капитальный - КР); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: 2025- 2026 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В - доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется согласование с надзорными органами в сфере проектирования, строительства и архитектуры, согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта, а также проведение технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения"
- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам"

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «КМК»

\_\_\_\_\_/И.Г. Иванова/

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1 . Наименование (вид) объекта: учебный корпус  
1.2. Адрес объекта: Кемеровская область, 652050, г. Юрга, ул. Леонова, д. 3.  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- кадастровый номер помещения 42:36:0101003:12191 на 1 этаже 4 этажного дома;  
Площадь помещения: \_\_\_\_\_ 222,40 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1963, дата последнего капитального ремонта – нет  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий – 2025 – 2026 гг,  
капитальный – не запланирован  
Сведения об организации, расположенной на объекте:  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«КУЗБАССКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (ГБПОУ «КМК»)  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Кемеровская область, г. Кемерово,  
ул. Николая Островского, д. 10  
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление  
1.9. Форма собственности: государственная  
1.10. Территориальная принадлежность: региональная  
1.11. Вышестоящая организация: Министерство здравоохранения Кузбасса  
1.12. Адрес вышестоящей организации: 650064, г. Кемерово, пр. Советский, 58, тел.  
(3842) +7 (3842) 36-42-84, адрес электронной почты: depart@kuzdrav.ru

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование  
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных и дополнительных образовательных программ среднего профессионального образования  
2.3. Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность \_\_\_\_\_  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

**2.8. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и**

### имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Показатели доступности	Наличие/отсутствие	Рекомендации
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	имеется	
2.	Пандус (наружной лестницы, крыльца)	имеется	
3.	Достаточная ширина дверных проемов	имеется	
4.	Звонок на входной двери для вызова сотрудника	имеется	
5.	Система информационного оповещения для лиц с нарушениями слуха и зрения (бегущие строки и светодиодное табло)	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год
6.	Доступная туалетная комната для инвалидов, в том числе пространство для размещения кресла-коляски	имеется	
7.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	отсутствует	Запланировано на 2025 год
8.	Наличие обученных сотрудников для работы с разными категориями инвалидом	имеется	
9.	Обеспечение предоставленных услуг тьютора	отсутствует	Срок до 2026 года (по мере необходимости)
10.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	отсутствует	Запланировано на 2025-2026 год

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка наземного транспорта «Магазин №9»:

- автобусы №№ 6, 36

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 500 метров

3.2.2. время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: регулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания \*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ

\* Указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД».

«А», «Б», «ДУ», «ВНД» («А» - полная доступность всех зон и помещений, «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения. «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации в учреждении, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно, «ВНД» - временно недоступно: доступность не организована).

#### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон



№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

\*\* Указывается:

ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: объект доступен частично всем

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	не нуждается

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий - ТР, капитальный - КР); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

### 4.2. Период проведения работ: 2024 – 2025 гг.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-В – доступно частично всем

4.4. Для принятия решения требуется согласование с надзорными органами в сфере проектирования, строительства и архитектуры, согласование с вышестоящей организацией и собственником объекта, а также проведение технической экспертизы и разработки проектно-сметной документации.

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

- СП 31-102-99 "Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных групп населения"
- СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, доступные инвалидам"